



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**



**SERVICIOS TECNICOS**

**DONA [REDACTED]  
ARQUITECTO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMANTA (MADRID).**

### **INFORMO**

Como consecuencia de la DANA que azotó el municipio de Villamanta el día 03/09/2023, varios arroyos entre ellos el denominado Arroyo de Valdeyeso, el de las Juntas y el Arroyo Grande sufrieron una gran crecida, dando lugar a desbordamientos e inundaciones de gran magnitud.

En el desbordamiento tanto el arroyo de Valdeyeso como el de las Juntas, el cauce se desvió, lo que provocó grandes daños en fincas colindantes y caminos públicos.

A día de hoy estas desviaciones en los cauces están llenos vegetación y acumulación de árido.

Cada vez que tienen lugar precipitaciones de agua, por escasas que sean, estas atraviesan fincas colindantes y si el desnivel favorece la evacuación, desembocan en caminos públicos, lo que ocasiona dificultad de tránsito y daño en el firme de los mismos.

Del mismo modo un tramo del Arroyo Grande, hacia Aldea del Fresno , pasada la urbanización La Malpuesta , se encuentra lleno de suciedad.


Se debería restablecer el cauce natural de los mismos, dado que la titularidad de los arroyos es la Confederación Hidrográfica del Tajo. Será dicho organismo el encargado de llevar a cabo los trabajos necesarios de limpieza y restablecimiento de los cauces a la mayor brevedad posible (Real decreto 1/20001, de 20 de julio de la Ley de Aguas).



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**

**SERVICIOS TECNICOS**

---



Cauce desviado del Arroyo de Valdeyeso debido a las inundaciones por la DANA



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**

**SERVICIOS TECNICOS**

---



Cauce desviado y lleno de vegetación en Arroyo las Juntas



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**

**SERVICIOS TECNICOS**

---



Canal de evacuación de agua a camino público del Arroyo Las Juntas.



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**

**SERVICIOS TECNICOS**



Tramo Arroyo Grande con cantidad de suciedad



**AYUNTAMIENTO  
DE  
VILLAMANTA  
(MADRID)**

**SERVICIOS TECNICOS**

---

Plano de situación del Arroyo de Valdeyeso (azul) y de las Juntas (rojo)

